

Parceggi

Categoria	14	Tipo	2
Num. scheda:	1142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO STAZIONE
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Piazza Ambrogio Allievi		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 7 - PARTE mappali n. 131 38 39 272* A		
Superficie fondiaria			4540,43 mq.
Pavimentazione			Autobloccanti, asfalto
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:			Verde d'arredo
Posti auto (stimato o conteggiato)			n. 155
Posti disabili			n. 3
Proprietà immobiliare			Comune Garbagnate Milanese
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:			Comune Garbagnate Milanese
Grado di fruibilità			3 sovrautilizzato
Grado di accessibilità			2
Grado di visibilità			3
Stato di manutenzione			Asfalto scarso (numerose buche) Verde d'arredo buone condizioni
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Parceggio biciclette, motocicli coperto; fermata bus; cestini per rifiuti		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parceggio di interscambio		Scheda 1



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	2142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO STAZIONE
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via P.ssa Mafalda		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 7 - PARTE mappale n. 45 46 47 52 213*		
Superficie fondiaria	1615,18 mq.		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 62		
Posti disabili	n. 2		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3 sovrautilizzato		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto in buono stato Verde d'arredo buone condizioni		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Parcheggio bici; fermata bus; cestini rifiuti		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio di interscambio		Scheda 2



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	3142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO OSPEDALE SALVINI
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Viale Forlanini		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 19 - mappale n. 14		
Superficie fondiaria	mq. 2380, 54		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde arredo (aiuole con alberi)		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 76		
Posti disabili	Non pervenuti		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3 molto utilizzato		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto in pessime condizioni Verde d'arredo curato		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Marciapiede		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_ATTREZZATURE_PUBBLICHE		
Destinazione indicata:	Parcheggio grandi servizi		Scheda 3



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	3142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO OSPEDALE SALVINI
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Viale Forlanini		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 19 - mappale n. 11*		
Superficie fondiaria	mq. 3684,83		
Pavimentazione	Autobloccanti, asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo, bosco		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 110		
Posti disabili	n. 2		
Proprietà immobiliare	Comune di Milano		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	1		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Autobloccanti in buono stato Verde d'arredo ben curato		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti	Cestini per rifiuti, Marciapiede		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_ATTREZZATURE_PUBBLICHE		
Destinazione indicata:	Parcheggio grandi servizi		Scheda 4




Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	4142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO Centro Terapeutico
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Viale Forlanini		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 19 - PARTE mappale n. 17* 18*		
Superficie fondiaria	mq. 1645,183		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Bosco		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 80		
Posti disabili	Non pervenuti		
Proprietà immobiliare	Comune di Milano		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	2		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	2		
Stato di manutenzione	Asfalto in condizioni sufficienti		
Carenze note in termini di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi - specificare:.....	Posti per disabili
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
	<input type="checkbox"/>	Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Fermata bus, Rampe per disabili		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_ATTREZZATURE_PUBBLICHE		
Destinazione indicata:	Parcheggio grandi servizi		Scheda 5



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	5142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO Casa di riposo Sandro Pertini
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via per Cesate		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 2 - mappale n. 78		
Superficie fondiaria	mq. 973,53		
Pavimentazione	Autobloccanti		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 28		
Posti disabili	Non pervenuti		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Autobloccanti e verde d'arredo in buone condizioni		
Carenze note in termini di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi - specificare:.....	Posti per disabili
	<input type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	
	<input type="checkbox"/>	Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Area verde con panchine, Marciapiede		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_ZONA SPECIALE CENTRO MULTISERVIZI		
Destinazione indicata:	Parceggio servizio pubblico		Scheda 6



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	6142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO PUBBLICO INPS
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via per Cesate		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 2 - PARTE mappale n. 511* 143		
Superficie fondiaria	mq. 1499,1		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 53		
Posti disabili	n. 2		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	2		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto scarse condizioni (buche)		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Limitazione utenze - specificare:.....	Barriere architettoniche
Attrezzature presenti	Fermata bus, marciapiede		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio grande servizio		Scheda 7



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	7142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO pubblico centro sportivo comunale
Localizzazione ecografica:	Bariana Via Monte Nero		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 22 - mappale n. 52		
Superficie fondiaria	mq. 3639,556		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde incolto		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 143		
Posti disabili	n. 3		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	1		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto buone condizioni		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti			
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio grande servizio		Scheda 8




Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	8142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO pubblico liceo scientifico B. Russel
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Sant'Ambrogio/ Via San Carlo		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 24 - mappale n. 347		
Superficie fondiaria	mq. 356,163		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Nessuna area verde		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 32		
Posti disabili	n. 1		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	1 (tardo pomeriggio)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione			
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti			
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio grande servizio	Scheda 9	



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	9142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO Pubblico Cinema Italia
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via M. di Marzabotto		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 15 - PARTE mappale n. 254* 371*		
Superficie fondiaria	mq. 1289,295		
Pavimentazione	Autobloccanti, Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 45		
Posti disabili	Non pervenuti		
Proprietà immobiliare	Accatastare		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	2		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Autobloccanti e verde d'arredo in buone condizioni		
Carenze note in termini di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi - specificare:.....	Posto per disabili
	<input type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	
	<input type="checkbox"/>	Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Marciapiede, area verde con panchine		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parceggio grande servizio		Scheda 10



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	10142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO margine stradale
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Padre Vismara		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23		
Superficie fondiaria	mq. 154		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 20		
Posti disabili	Non pervenuto		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto in buone condizioni		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti			
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio margine stradale	Scheda 11	



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	58142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO pertinenziale FNM
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Volta		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 32 - PARTE mappale n. 182* 184* 186* 188*		
Superficie fondiaria	mq. 3882,74		
Pavimentazione	Autobloccanti, asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo, incolto		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 157		
Posti disabili	n. 3		
Proprietà immobiliare	F.N.M. Ferrovie Nord Milano		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3 Sovrautilizzato		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	2		
Stato di manutenzione	Pavimentazione e verde d'arredo in buone condizioni		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti	Parcheeggio biciclette e motocicli coperto, marciapiede		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheeggio interscambio	Scheda 12	



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	118142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO pertinenziale
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Como / Via Venezia		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 - PARTE mappale n. 204 205		
Superficie fondiaria	mq. 11692,56		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Verde d'arredo		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 483		
Posti disabili	Non pervenuti		
Proprietà immobiliare	Comune Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	1		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Asfalto e verde d'arredo in buone condizioni		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature - specificare:.....	Segnaletica orizzontale
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Attrezzature presenti	Parcheggio biciclette		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio pertinenziale residenziale e altri servizi		Scheda 13



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	189142	Denominazione servizio:	PARCHEGGIO edicola
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Varese		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 - Mappale n. 176		
Superficie fondiaria	mq. 111,45		
Pavimentazione	Autobloccanti		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	Aiuola		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 10		
Posti disabili	n. 2		
Proprietà immobiliare	Comune di Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune di Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	2		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Autobloccanti in buone condizioni, aiuola maltenute		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti	Parcheeggio biciclette, cestini		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheeggio margine stradale	Scheda 14	



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	191142	Denominazione servizio:	Parcheggio residenziale e altro
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Varese 15		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 15 - Mappale n. 290		
Superficie fondiaria			mq. 432,72
Pavimentazione			Autobloccanti
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:			Verde d'arredo
Posti auto (stimato o conteggiato)			n. 11
Posti disabili			n. 1
Proprietà immobiliare			Comune di Garbagnate Milanese
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:			Comune di Garbagnate Milanese
Grado di fruibilità			2
Grado di accessibilità			2
Grado di visibilità			3
Stato di manutenzione			Pavimentazione e verde d'arredo in buone condizioni
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti	Panchina, cestini		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio pertinenziale		Scheda 15



Categoria	14	Tipo	2
Num. Scheda :	198142	Denominazione servizio:	Parcheggio margine stradale
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Silvio Pellico		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 - Mappale n. 176		
Superficie fondiaria	mq. 185,32		
Pavimentazione	Asfalto		
Spazio strutturato con arredi vegetali/funzionali/decorativi:	No		
Posti auto (stimato o conteggiato)	n. 20		
Posti disabili	n. 1		
Proprietà immobiliare	Comune di Garbagnate Milanese		
Manutenzione/Gestione del servizio a cura di:	Comune di Garbagnate Milanese		
Grado di fruibilità	3		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Stato di manutenzione	Ottime condizioni		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Attrezzature - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Attrezzature presenti			
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parcheggio margine stradale	Scheda 16	

