








Categoria	7		
Identificativo:	171	Denominazione servizio:	Piazza del Mercato
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Piazza Mercato		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 – Mappale n. 204 - 205		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 11931		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	NO		
Presenza di attrezzature d'arredo	NO		
Presenza di verde	AIUOLE		
Pavimentazione	ASFALTO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	3		
Carenze note in termini di:			
	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....	ASFALTO	
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione	Scheda 1	





Categoria	7		
Identificativo:	271	Denominazione servizio:	Piazza della Chiesa
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Don Mazzolari		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 - Mappale n. 425		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 4534		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	NO		
Presenza di attrezzature d'arredo	Panchine, Cestini, Struttura		
Presenza di verde	Area verde		
Pavimentazione	Porfido		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	n. 30		
Proprietà (accatastamento)	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 2

Categoria	7		
Identificativo:	371	Denominazione servizio:	Piazzale stazione FNM
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Monte Bianco		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 16 – Mappale n. 328		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 2787
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			BUONO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			Lampioni, Cestini
Presenza di verde			Aiuole
Pavimentazione			Porfido
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 32
Proprietà (accatastamento)			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	Spazi		
	Servizi		
	X Manutenzione	Cedimenti pavimentazione; allacciamento fognario a carico del condominio	
	Limitazione utenze		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 3



Categoria	7		
Identificativo:	471	Denominazione servizio:	Piazza della Chiesa
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Gran Sasso		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 - Mappale n. A		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 719
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			BUONO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			LAMPIONI, CESTINI
Presenza di verde			FILARI, AIUOLE
Pavimentazione			PORFIDO
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 40
Proprietà (accatastamento)			ACCATASTARE
Gestione del servizio manutenzione attrezzature			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			2
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
		Servizi - specificare:.....	
	X	Manutenzione - specificare:.....	Pavimentazione parcheggio
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione	Scheda 4	

Categoria	7		
Identificativo:	571	Denominazione servizio:	Piazza del Santuario
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Piazza del Santuario		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 16 – Mappale n. 249*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 756
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			PANCHINE, CESTINI
Presenza di verde			AIUOLE CON ALBERI
Pavimentazione			GRANITO
Presenza del "Chiosco – Bar"			SI
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			NO
Proprietà (accatastamento)			ACCATASTARE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X Manutenzione - specificare:.....		Pavimentazione
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 5

Categoria	7		
Identificativo:	671	Denominazione servizio:	Piazza della Croce
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Piazza della Croce		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 17 – Mappale n. 13		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 2805
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			PANCHINE, CESTINI, FONTANA, ANFITEATRO
Pavimentazione			PORFIDO
Presenza del "Chiosco – Bar"			SI
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 20
Proprietà (accatastamento)			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			2
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 6

Categoria	7		
Identificativo:	771	Denominazione servizio:	Piazza Padre Pizzi
Localizzazione ecografica:	Bariana – Piazza Padre Pizzi		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 12 – Mappale n. 234 - 235		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 1509		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	SPAZIO GIOCO		
Presenza di attrezzature d'arredo	LAMPIONI, MURETTO, PANCHINE, CESTINI		
Presenza di verde	AREE VERDI ATTREZZATE		
Pavimentazione	PORFIDO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	n. 15		
Proprietà (accatastamento)	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione - specificare:.....	VERDE E PORFIDO
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 7

Categoria	7		
Identificativo:	871	Denominazione servizio:	Piazza del Cimitero
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 – Mappale n. A		




Superficie	Mq. 1613	
Anno di realizzazione		
Stato di conservazione / manutenzione	OTTIMO	
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	NO	
Presenza di attrezzature d'arredo	PANCHINE, CESTINI	
Presenza di verde	FILARI	
Pavimentazione	AUTOBLOCCANTI	
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO	
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	n. 32	
Proprietà (accatastamento)	COMUNALE	
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	COMUNALE	
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)	
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)	
Grado di accessibilità	3	
Grado di visibilità	3	
Grado di fruibilità	1	
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....	
	Servizi - specificare:.....	
	Manutenzione - specificare:.....	
	Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI	
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione	Scheda 8

Categoria	7		
Identificativo:	971	Denominazione servizio:	Piazza Maria Teresa di Calcutta
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 30 - Mappale n. 390		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 600
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			OTTIMO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			PANCHINE, CESTINI
Presenza di verde			AREE VERDI D'ARREDO
Pavimentazione			AUTOBLOCCANTI
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 50
Proprietà (accatastamento)			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 9

Categoria	7		
Identificativo:	1071	Denominazione servizio:	Piazza del Lavatoio - Siole
Localizzazione ecografica:	Sanata Maria Rossa – Piazza del Lavatoio		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 38 - Mappale n. 40* - 148*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 1222		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	NO		
Presenza di attrezzature d'arredo	PANCHINE, LAMPIONI		
Presenza di verde	AIUOLE CON ALBERI		
Pavimentazione	AUTOBLOCCANTI		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	NO		
Proprietà (accatastamento)	ACCATASTAMENTO		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	2		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 10



Categoria	7		
Identificativo:	1171	Denominazione servizio:	Piazza della Farmacia
Localizzazione ecografica:	Bariana – Via Trieste/Toscanini		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 11 – Mappale n. 31 - 129		



Superficie			Mq. 2371
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			NO
Presenza di attrezzature d'arredo			PANCHINE, LAMPIONI, CESTINI
Presenza di verde			AIUOLE
Pavimentazione			AUTOBLOCCANTI
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 30
Proprietà (accatastamento)			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....		AREE VERDI
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 11

Categoria		7	
Identificativo:	1271	Denominazione servizio:	Piazza dell'AVIS
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via P.ssa Mafalda		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 16 – Mappale n. 1		
Estratto ortofotocarta		Estratto carta aerofotogrammetria	
			
			
Superficie		Mq. 1547	
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione		BUONO	
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)		SPAZIO GIOCO	
Presenza di attrezzature d'arredo		PANCHINE, CESTINI	
Presenza di verde		AREE VERDI	
Pavimentazione		ASFALTO, CALCESTRUZZO + GHIAIETTA	
Presenza del "Chiosco – Bar"		NO	
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze		n. 39	
Proprietà (accatastamento)		COMUNALE	
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura		COMUNALE	
Gestione del servizio manutenzione del verde		Smei/Santa Maria (Monza)	
Gestione del servizio di pulizia		Econord (Varese)	
Grado di accessibilità		3	
Grado di visibilità		2	
Grado di fruibilità		2	
Carenze note in termini di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi - specificare:.....	Parcheggio sovraffollato
		Servizi - specificare:.....	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione - specificare:.....	Asfalto e verde
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 12

Categoria	7		
Identificativo:	1371	Denominazione servizio:	Piazza della Pace
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Piazza della Pace		
Localizzazione catastale:	Foglio n. – Mappale n. 90 – 179*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 1591
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione			INSUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			SPAZIO GIOCO
Presenza di attrezzature d'arredo			PANCHINE, CESTINI
Presenza di verde			AREE VERDI
Pavimentazione			ASFALTO
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			n. 50
Proprietà (accatastamento)			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			COMUNALE
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			2
Grado di visibilità			2
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....	VERDE	
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione		Scheda 13

Categoria	7		
Identificativo:	1471	Denominazione servizio:	Piazza della Corte Lombarda
Localizzazione ecografica:	Bariana – Corte Lombarda		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 22 – Mappale n. 159		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
Superficie			Mq. 4800
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	NESSUNA		
Presenza di attrezzature d'arredo	PANCHINE, CESTINI		
Presenza di verde	AREE VERDI		
Pavimentazione	AUTOBLOCCANTI		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	n. 60		
Proprietà (accatastamento)	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	COMUNALE		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	2		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
		Servizi - specificare:.....	
	X	Manutenzione - specificare:.....	VERDE
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Spazio Urbano di Aggregazione	Scheda 14	