


Categoria	2		Tipo	3		
Identificativo:	123	Denominazione servizio:	Distretto socio-sanitario comunale			
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Matteotti					
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 - mappale n. 97					
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria					
						
Immagine fotografica del servizio descritto						
						
Superficie fondiaria di pertinenza			Mq. 1697			
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)			Mq. 714			
Dimensione spazi aperti di pertinenza			Mq. 983			
Anno di costruzione						
Stato di conservazione dell'immobile			SUFFICIENTE			
Stato di conservazione delle strutture			SUFFICIENTE			
Spazi aperti pertinenziali			Area verde attrezzata			
Presenza di parcheggi di uso esclusivo		6	Presenza di parcheggi nelle vicinanze		27	
Proprietà immobiliare			COMUNALE			
Gestione del servizio a cura di			COMUNALE			
Grado di fruibilità			2			
Grado di accessibilità			3			
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....				
		Servizi - specificare:.....				
		<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione - specificare:.....		Intonaci; tetto da ristrutturare	
		Limitazione utenze - specificare:.....				
Zona omogenea di Prg vigente:		PRG STANDARDS AREE P_ESISTENTI	Si	No	In corso	
CPI		Non soggetto				
Impianti a norma (specificare)		<input checked="" type="checkbox"/>				
Barriere architettoniche		<input checked="" type="checkbox"/>				
Destinazione indicata:		Distretto sanitario			Scheda 1	


Categoria	2	Tipo	6
Identificativo:	126	Denominazione servizio:	Farmacia comunale n° 1
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Piazza del Santuario 15		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 16 - mappale n. 247*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		



Immagine fotografica del servizio descritto



Superficie fondiaria di pertinenza	Mq. 1001		
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)	Mq. 251		
Dimensione spazi aperti di pertinenza	Mq. 750		
Anno di costruzione			
Stato di conservazione dell'immobile	SUFFICIENTE		
Stato di conservazione delle strutture	SUFFICIENTE		
Spazi aperti pertinenziali	Piazza in granito		
Presenza di parcheggi di uso esclusivo	/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze	/
Proprietà immobiliare	NON VOLTURATO		
Gestione del servizio a cura di	COMUNALE		
Grado di fruibilità	2		
Grado di accessibilità	3		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X	Manutenzione - specificare:.....	Facciata esterna
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG RESIDENZIALE COMPLETAMENTO	Si	No In corso
CPI	Non soggetto		
Impianti a norma (specificare)	Di competenza società ASM		
Barriere architettoniche		X	
Destinazione indicata:	Farmacia	Scheda 2	

Categoria	2		Tipo	6			
Identificativo:	226	Denominazione servizio:	Farmacia comunale n° 2				
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Milano 146						
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 - mappale n. 37						
Estratto ortofotocarta				Estratto carta aerofotogrammetria			
							
Immagine fotografica del servizio descritto							
							
Superficie fondiaria di pertinenza			Mq. 2151				
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)			Mq. 195				
Dimensione spazi aperti di pertinenza			Mq. 1956				
Anno di costruzione							
Stato di conservazione dell'immobile			SUFFICIENTE				
Stato di conservazione delle strutture			SUFFICIENTE				
Spazi aperti pertinenziali			Aiuole con alberi				
Presenza di parcheggi di uso esclusivo		/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze		30		
Proprietà immobiliare			COMUNALE				
Gestione del servizio a cura di			COMUNALE				
Grado di fruibilità			2				
Grado di accessibilità			3				
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....					
		Servizi - specificare:.....					
		Manutenzione - specificare:.....					
		Limitazione utenze - specificare:.....					
Zona omogenea di Prg vigente:		PRG RESIDENZIALE COMPLETAMENTO	Si	No	In corso		
CPI		Non soggetto					
Impianti a norma (specificare)		Di competenza società ASM					
Barriere architettoniche		X					
Destinazione indicata:		Farmacia			Scheda 3		

Categoria	2	Tipo	6
Identificativo:	326	Denominazione servizio:	Farmacia comunale n° 3
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Garibaldi 88/B		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 - mappale n. 36 - 213		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		




Immagine fotografica del servizio descritto



Superficie fondiaria di pertinenza				Mq. 475
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)				Mq. 179
Dimensione spazi aperti di pertinenza				Mq. 296
Anno di costruzione				
Stato di conservazione dell'immobile				BUONO
Stato di conservazione delle strutture				BUONO
Spazi aperti pertinenziali				NO
Presenza di parcheggi di uso esclusivo		Presenza di parcheggi nelle vicinanze		3
Proprietà immobiliare				COMUNALE
Gestione del servizio a cura di				COMUNALE
Grado di fruibilità				2
Grado di accessibilità				3
Carenze note in termini di:	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi - specificare:.....	Parcheggio clienti	
		Servizi - specificare:.....		
		Manutenzione - specificare:.....		
		Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO	Si	No	In corso
CPI	Non soggetto			
Impianti a norma (specificare)	Di competenza società ASM			
Barriere architettoniche		<input checked="" type="checkbox"/>		
Destinazione indicata:	Farmacia			Scheda 4

Categoria	2		Tipo	8		
Identificativo:	128	Denominazione servizio:	Cimitero di Garbagnate Milanese			
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli					
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 - mappale n. A – 48 – 49					
Estratto ortofotocarta			Estratto carta aerofotogrammetria			
						
Superficie			Mq. 13332			
Dimensione spazi aperti di pertinenza			Mq. 2786			
Anno di costruzione			1960			
Stato di conservazione delle strutture			BUONO			
Stato di manutenzione			BUONO			
Spazi aperti pertinenziali			Piazza, parcheggi			
Presenza di parcheggi di uso esclusivo	/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze	106			
Presenza di attrezzature d'arredo			Filari, Aiuole, Fontana, Cestini			
Proprietà			COMUNALE			
Gestione del servizio manutenzione attrezzature			COMUNALE			
Gestione del servizio manutenzione del verde			COMUNALE			
Gestione del servizio di pulizia			COMUNALE			
Grado di fruibilità			2			
Grado di accessibilità			3			
Carenze note in termini di:		Spazi				
		Servizi				
	X	Manutenzione	Infiltrazioni blocco sud-est; Infiltrazioni loculi interrati; Viale campi comuni senza rete di scarico acque meteoriche			
		Limitazione utenze				
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_LIMITE_FASCE_RISPETTO		Si	No	In Corso	
CPI	Non soggetto					
Impianti a norma (specificare)	In parte					
Barriere architettoniche			X			
Destinazione indicata:	Cimitero		Scheda 5			