




Categoria	11		Tipo	1	
Identificativo:	1111	Denominazione servizio:	Distretto socio-sanitario comunale		
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Matteotti				
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 - mappale n. 97				
Estratto ortofotocarta			Estratto carta aerofotogrammetria		
					
Immagine fotografica del servizio descritto					
					
Superficie fondiaria di pertinenza			Mq. 1697		
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)			Mq. 714		
Dimensione spazi aperti di pertinenza			Mq. 983		
Anno di costruzione					
Stato di conservazione dell'immobile			SUFFICIENTE		
Stato di conservazione delle strutture			SUFFICIENTE		
Spazi aperti pertinenziali			Area verde attrezzata		
Presenza di parcheggi di uso esclusivo		6	Presenza di parcheggi nelle vicinanze		27
Proprietà immobiliare			COMUNALE		
Gestione del servizio a cura di			COMUNALE		
Grado di fruibilità			2		
Grado di accessibilità			3		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....			
		Servizi - specificare:.....			
		X	Manutenzione - specificare:.....		Intonaci; tetto da ristrutturare
		Limitazione utenze - specificare:.....			
Zona omogenea di Prg vigente:		PRG STANDARDS AREE P_ESISTENTI	Si	No	In corso
CPI		Non soggetto			
Impianti a norma (specificare)		X			
Barriere architettoniche		X			
Destinazione indicata:		Ufficio Servizi Sociali			Scheda 1

Categoria	11		Tipo	4		
Identificativo:	2114	Denominazione servizio:	Centro polifunzionale "Il Sole"			
Localizzazione ecografica:	Bariana – Via Stelvio					
Localizzazione catastale:	Foglio n. 12 - mappale n. 97 – 240 – 242 – 218 - 220					
Estratto cartografia di PRG vigente			Planimetria dell'intervento			
						
Immagine fotografica del servizio descritto						
						
Superficie fondiaria di pertinenza			Mq. 5000			
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)			Mq. 634			
Dimensione spazi aperti di pertinenza			Mq. 4.466			
Anno di costruzione			2009 – 2010			
Stato di conservazione dell'immobile			NUOVO			
Stato di conservazione delle strutture			NUOVO			
Stato di conservazione del verde			NUOVO			
Spazi aperti pertinenziali			Giardino			
Presenza di verde			Giardino - piantumazione			
Presenza di parcheggi di uso esclusivo		/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze		55	
Proprietà immobiliare			COMUNALE			
Gestione del servizio a cura di			COMUNALE			
Grado di fruibilità			1			
Grado di accessibilità			2			
Carenze note in termini di:		Spazi				
		Servizi				
		Manutenzione				
		Limitazione utenze				
Zona omogenea di Prg vigente:		PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI	Si	No	In Corso	
CPI			X			
Impianti a norma (specificare)			X			
Barriere architettoniche			X			
Destinazione indicata:		Centro polifunzionale – multi servizi			Scheda 2	

Categoria	11	Tipo	1
Identificativo:	3111	Denominazione servizio:	Villa Gianotti (sala consiliare)
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Milano		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 17 - mappale n. 157		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		



Immagine fotografica del servizio descritto



Superficie fondiaria di pertinenza	Mq. 1159			
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)	Mq. 431			
Dimensione spazi aperti di pertinenza	Mq. 728			
Anno di ristrutturazione	2005			
N. posti a sedere	n. 50			
Stato di conservazione dell'immobile	OTTIMO			
Stato di conservazione delle strutture	OTTIMO			
Spazi aperti pertinenziali	Cortile			
Presenza di parcheggi di uso esclusivo	/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze	SI	
Proprietà immobiliare	COMUNALE			
Gestione del servizio a cura di	COMUNALE			
Grado di fruibilità	2			
Grado di accessibilità	3			
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....			
	Servizi - specificare:.....			
	Manutenzione - specificare:.....			
	Limitazione utenze - specificare:.....			
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI	Si	No	In corso
CPI		X		
Impianti a norma (specificare)		X		
Barriere architettoniche		X		
Destinazione indicata:	Sede di servizi comunali			Scheda 3