















Verde

Categoria	6		
Identificativo:	162	Denominazione servizio:	"Parco delle Magnolie"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Rimembranze		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 16 – mappale n. 95		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 2717		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	SPAZI GIOCO BAMBINI		
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO (divieto di ingresso)		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	NO		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese Mi)		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	1		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 1	





Categoria	6		
Identificativo:	262	Denominazione servizio:	"Parco delle Betulle"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate Via Varese/Roma		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 14 – mappale n. 335		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			mq. 4310
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			PISTA PATTINAGGIO
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di "Area Cani"			NO
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese Mi)
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			1
Grado di fruibilità			2
Carenze note in termini di:		Spazi	
	X	Servizi	Spazi gioco bambini
	X	Manutenzione	WC (rimuovere); Pista pattinaggio
		Limitazione utenze	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 2

Categoria	6		
Identificativo:	362	Denominazione servizio:	“Parco di Via Monviso”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa - Via Monviso		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 28 – mappale n. 434		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			mq. 2466
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			SPAZI GIOCO/PISTA PATTIN.
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di “Area Cani”			NO (divieto ingresso)
Presenza del “Chiosco – Bar”			SI (inutilizzato)
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			2
Grado di visibilità			2
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:	X	Spazi	Area verde
		Servizi	Chiosco in disuso con copertura in eternit (abbattere)
	X	Manutenzione	Asfalto
		Limitazione utenze	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 3

Categoria	6		
Identificativo:	462	Denominazione servizio:	"Parco dei Pini"
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa - Via Villoresi		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 29 – mappale n. 13-11-162-259-163-260-12-161-209-257-258		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 5216		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	SPAZI GIOCO/ANFITEATRO		
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	ACCATASTARE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese Mi)		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:			
	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X	Manutenzione - specificare:.....	Verde poco curato
	X	Limitazione utenze - specificare:.....	Barriere arch. per disabili
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 4

Categoria	6		
Identificativo:	562	Denominazione servizio:	"Parco della Serenella"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate - Via Serenella		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 24 – mappale n. 740 e parte di 293-296-298-299-338-339-341-342		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 13146		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	GIOCHI/CAMPI CALCIO, TENNIS, PALLACANESTRO		
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	2		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:			
	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X Manutenzione - specificare:.....	Campo da bocce	
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 5	

Categoria	6		
Identificativo:	662	Denominazione servizio:	"Parco dei Sorbi"
Localizzazione ecografica:	Bariana - Via Europa		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 11 – mappale n. 132 parte – 35 parte – 60 parte		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 6800		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	OTTIMO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	SPAZIO GIOCHI		
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese Mi)		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Limitazione utenze - specificare:.....	Rampe per disabili
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 6





Categoria	6		
Identificativo:	762	Denominazione servizio:	"Parco del Sole"
Localizzazione ecografica:	Bariana - Via Europa / Montenero		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 12 – mappale n. 97		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			mq. 5200
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			OTTIMO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			CAMPO PALLAVOLO
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)			NO
Presenza di "Area Cani"			NO
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Servizi - specificare:.....	Panchine, cestini rifiuti
		Manutenzione - specificare:.....	
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 7

Categoria	6		
Identificativo:	862	Denominazione servizio:	"Parco della Cometa"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate - Via Vismara		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 23 – mappale n. 376-377-378-379-380-160		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 5890		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	SPAZI GIOCO/CAMPO CALCIO		
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO (divieto di ingresso)		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 8





Categoria	6		
Identificativo:	962	Denominazione servizio:	“Parco degli Allori”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa - Via Gobetti		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 – mappale n. 23 - 258		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			mq. 8150
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			OTTIMO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			SPAZI GIOCO
Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di “Area Cani”			NO
Presenza del “Chiosco – Bar”			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			ACCATASTARE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Servizi - specificare:.....	Prevista fontanella
		Manutenzione - specificare:.....	
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 9

Categoria	6		
Identificativo:	1062	Denominazione servizio:	"Parco XXV Aprile"
Localizzazione ecografica:	Bariana – Via Falcone		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 21 – mappale n. 5 - 6		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			mq. 5268
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			OTTIMO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			Spazi gioco/ Campo pallacanestro
Presenza di attrezzature d'arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di "Area Cani"			NO
Presenza del "Chiosco – Bar"			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzature			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Servizi - specificare:.....	Prevista fontanella
		Manutenzione - specificare:.....	
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 10





Categoria	6		
Identificativo:	1162	Denominazione servizio:	“Parco dei Pioppi”
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via dei Pioppi		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 7 – mappale n. 13 – 87 – 185 - 311		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	mq. 13578		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/ Campo da calcio, pallavolo, pallacanestro		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	3		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 11	

Categoria	6		
Identificativo:	1262	Denominazione servizio:	“Parco degli Abeti”
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Roma		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 15 – mappale n. 184 – 185* - 580 – 581 - 582		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 4505
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			SUFFICIENTE
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			Spazi gioco
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di “Area Cani”			NO
Presenza del “Chiosco – Bar”			SI
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzature			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			3
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....		Asfalto e verde
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 12



Categoria	6		
Identificativo:	1362	Denominazione servizio:	“Parco Claudio Marovelli”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Monviso		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 – mappale n. 50*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 5375		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/Campo calcio, pallacanestro		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	ACCATASTARE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 13	

Categoria	6		
Identificativo:	1462	Denominazione servizio:	“Parco della Pace”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Pasubio		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 29 – mappale n. 90 – 179*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 2639		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese Mi)		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione - specificare:.....	Aree verdi
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 14

Categoria	6		
Identificativo:	1562	Denominazione servizio:	"Parco dei Gelsi"
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Tiziano/Gobetti		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 – mappale n. 27 – 28 – 78*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 3364		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco		
Presenza di attrezzature d'arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	NO		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese Mi)		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 15





Categoria	6		
Identificativo:	1662	Denominazione servizio:	"Parco dei Bambini"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Bolzano		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 13-14 –mappale n 61-62-63-64-174-351-352-30-31-32-36-161-162-163-256		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 23201		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/Campo calcio pallavolo, pallacanestro, pista		
Presenza di attrezzature d'arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di "Area Cani"	NO		
Presenza del "Chiosco – Bar"	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	3		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X Manutenzione - specificare:.....	Viali da rifare in calcestre	
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 16	





Categoria	6		
Identificativo:	1762	Denominazione servizio:	“Parco Le Querce”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Don Mazzolari		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 36 – mappale n. 330–331–332–354–456–457–286*-117-118-156		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 13366		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/Campo pallacanestro		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	NO		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	X Manutenzione - specificare:.....	Asfalto e aree verdi	
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 17	





Categoria	6		
Identificativo:	1862	Denominazione servizio:	“Parco dei Salici”
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Ugo Foscolo		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 2 - 7 – mappale n. 297 – 1 – 319 - 320		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 4283
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			BUONO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			Spazio giochi
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di “Area Cani”			NO
Presenza del “Chiosco – Bar”			NO
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzature			Rampoldi (Arese Mi)
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			2
Grado di visibilità			1
Grado di fruibilità			1
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Servizi - specificare:.....	Prevista fontanella
		Manutenzione - specificare:.....	
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 18

Categoria	6		
Identificativo:	1962	Denominazione servizio:	"Parco Villa Gianotti"
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via Milano		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 17 – mappale n. 158 – 159* - 134* - 135 – 135 - 365		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 5192
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			BUONO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			SPAZIO GIOCHI
Presenza di attrezzature d'arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di "Area Cani"			SI
Presenza del "Chiosco – Bar"			SI
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			Comune di Garbagnate Milanese
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese Mi)
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			2
Grado di fruibilità			2
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
		Servizi - specificare:.....	
	X	Manutenzione - specificare:.....	Muri di cinta/perimetrali
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 19

Categoria	6		
Identificativo:	2062	Denominazione servizio:	“Parco del Bosco”
Localizzazione ecografica:	Bariana – Via Valera		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 22 – mappale n. 64*-70*-34*-160*-63*-22*-55*-27*-174		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie			Mq. 92488
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)			BUONO
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)			Spazi gioco/Campi calcio, pallavolo, pallacanestro
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)			SI
Presenza di “Area Cani”			SI
Presenza del “Chiosco – Bar”			SI
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze			SI
Proprietà (accatastamento)			ACCATASTARE
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura			Rampoldi (Arese)/Sport La Bella
Gestione del servizio manutenzione del verde			Smei/Santa Maria (Monza)
Gestione del servizio di pulizia			Econord (Varese)
Grado di accessibilità			3
Grado di visibilità			3
Grado di fruibilità			3
Carenze note in termini di:		Spazi	
	X	Servizi	Chiosco allacciato a rete del Parco
	X	Manutenzione	Impianto idrico da rivedere
		Limitazione utenze	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 20

Categoria	6		
Identificativo:	2162	Denominazione servizio:	“Parco dell’Agrifoglio”
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via N. Sauro		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 32 – mappale n. 2* - 3 - 4 - 5 - 84 - 191		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 9496		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/ Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	2		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	Servizi - specificare:.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 21	

Categoria	6		
Identificativo:	2262	Denominazione servizio:	“Parco del Cimitero”
Localizzazione ecografica:	Santa Maria Rossa – Via Signorelli/Canova		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 31 – mappale n. 44 – 47 – 48 – 49 – 50* – 85 – 169 – 171 – 263 – 173*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 12659		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	BUONO		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/ Campo pallavolo		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	NO		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	Comune di Garbagnate Milanese		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	3		
Grado di visibilità	3		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:	Spazi - specificare:.....		
	X Servizi - specificare:.....	Prevista fontanella	
	Manutenzione - specificare:.....		
	Limitazione utenze - specificare:.....		
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano		Scheda 22

Categoria	6		
Identificativo:	2362	Denominazione servizio:	“Parco del Quadrifoglio”
Localizzazione ecografica:	Garbagnate – Via N. Sauro		
Localizzazione catastale:	Foglio n. 32 – mappale n. 44* - 45* - 47* - 53* - 224 – 225 – 230* - 160*		
Estratto ortofotocarta	Estratto carta aerofotogrammetria		
			
			
Superficie	Mq. 11018		
Anno di realizzazione			
Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi)	SUFFICIENTE		
Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport)	Spazi gioco/Pista/ Campo Basket, pallavolo/Percorso vita		
Presenza di attrezzature d’arredo (panchine, cestini)	SI		
Presenza di “Area Cani”	NO		
Presenza del “Chiosco – Bar”	SI		
Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze	SI		
Proprietà (accatastamento)	ACCATASTARE		
Gestione del servizio manutenzione attrezzatura	Rampoldi (Arese)/Sport La Bella		
Gestione del servizio manutenzione del verde	Smei/Santa Maria (Monza)		
Gestione del servizio di pulizia	Econord (Varese)		
Grado di accessibilità	2		
Grado di visibilità	2		
Grado di fruibilità	1		
Carenze note in termini di:		Spazi - specificare:.....	
	X	Servizi - specificare:.....	Prevista fontanella
		Manutenzione - specificare:.....	
		Limitazione utenze - specificare:.....	
Zona omogenea di Prg vigente:	PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI		
Destinazione indicata:	Parco Urbano	Scheda 23	